




Раздел ПД №5.2 ВК1

Комментарии:	Расположение на плане:
1. Расположение пожарных гидрантов не совпадает с проектом в осях И-20	 The diagram is a floor plan of a building section. It shows two main rooms, 196 and 197, separated by a vertical wall. To the left of room 196 is a large square area, possibly a courtyard or entrance, with a level marker of ± 0.000. To the right of room 197 is a corridor or another area with a level marker of -0.010. At the bottom of the plan, there are two rooms labeled 1104 and 1105. A red 'X' is drawn at the intersection of a horizontal axis labeled 'И-20' and a vertical axis. A red arrow points to a fire hydrant symbol in the upper part of the plan, with the text 'Фактическое расположение' (Actual location) written in red. Other level markers include ± 0.000 and -0.010 at various points along the walls and in the rooms.


2. Расположение
пожарных гидрантов не
совпадает с проектом в
осях И/1-13




3. Отсутствуют пожарные
гидранты в осях Г-8
(отсутствуют трубы)




4. Отсутствуют пожарные гидранты в осях Г-15




5. План расположения оборудования в помещении станции водоподготовки не соответствует проектному полностью



6. Смонтированная система водопровода Вбд недоведена до конечных потребителей



7. Модель насосной станции ВПВ и ХВС не соответствуют проектной документации, а также расположение шкафов управления насосных станций ХВС и ВПВ не соответствуют проекту. Насосная станция ХВС состоит из двух насосов, вместо трёх как предусмотрено проектом.



8. Существуют разночтения внутренних трас водоснабжения

9. Существуют разночтения в расстановке сантехнического оборудования

